Wiadomości z rynku

Typ zatrzymania	Opis	Lista Akcji	Osoba odpowiedzialna	Data zakończenia	Status
Machine	Drop TX form magazine	Spradzenie Wymiarów banderoli	Kierownicy obszarów	2020-05-15	In Progress
Machine	Drop TX form magazine	Sprawdzenie jakości cięcia banderoli, jej tolerancji VS tolerancja FOCKE	Struś	2019-12-15	Complete
Machine	Drop TX form magazine	Sprawdzenie systemu podciśnienia banderoli na liniach - jak działa?	Andrzejczak	2020-02-15	Complete
Man	Drop TX form magazine	Stworzenie OPL "Czesania banderoli " oraz szkolenie dla operatorów	Raczkowski	2020-04-15	Complete
Measurement	No Tx setting/ regulations	Modyfikacja magazynka banderoli - dołożenie nastaw	Czerwiński/Struś	2019-12-31	Complete
Machine	No Tx setting/ regulations	Stworzenie matrycy nastaw dla modułu TX	Czerwiński	2019-12-15	Complete
Man	No Tx setting/ regulations	Szkolenie z matrycy nastaw TX	Czerwiński / Leadres	2020-02-15	Complete
Machine	No Tx setting/ regulations	Analiza danych zebranaych z matrycy - stworzenie kokkretnych "widełek" pod dany typ banderoli	Czerwiński / Leadres	Q2 2020	In Progress
Machine	Incorrect glue application	Sprawdzenie stanu dysz klejowych na maszynach	Struś / Andrzejczak	2019-12-15	Complete
Measurement	Incorrect glue application	Dołożenie nastawy do dysz klejowych	Struś	2019-12-31	Complete
Machine	Incorrect glue application	Stworzenie matrycy do nastaw kleju	Przemek	2019-12-15	Complete
Machine	Incorrect glue application	Modyfikacja garnka klejowego tak by podczas dłuższego postoju przełączał się automatycznie w "stand by".	Andrzejczak	2020-04-15	In Progress
Machine	Incorrect glue application	Zmiejszenie pojemności garnka klejowego	Sierocki	2020-04-15	In Progress
Machine	Incorrect glue application	Organizacja szkolenia z nowego systemu klejowego FOCKE	Sierocki	2020-04-15	In Progress
Machine	Cleaning TX unit	Sprawdzenie środków czyszczących do banderoli	Pingot	2020-02-15	In Progress
Man	Cleaning TX unit	Stworzenie OPL jak czyścić moduł banderoli	Pingot	2020-02-15	In Progress
Machine	Cleaning TX unit	Dodać e.w potrzebne narzedzia , środki do czyszczenia modułu TX	Pingot	2019-12-11	In Progress
Machine	No Tx setting/ regulations	Stworzenie szkolenia odnośnie moduły TX - budowa , zasada działania oraz przeszkolić techniczną kadrę.	Czerwieński	2019-12-11	Complete
Machine	No Tx setting/ regulations	Weryfikacja planów prewencyjnych, sprawdzenie czy wszyskie podzespoły są ujęte w rocznych prwencjach - ewentualna korekta planów	Specialiści / TET	2020-04-15	Complete
Machine	No Tx setting/ regulations	Z powodu zmiany położenia banderoli w kominie , chcemy zamontować układ trzymający TX na górze komina.	Specialiści	2020-04-15	In Progress
Man		Stworzyć szczegółowy harmonogram rozszerzenia projektu na linie F200 i F203	P. Czerwiński	2020-04-27	Complete
Man		Modyfikacja układu regulacji banderoli - nowy typ - zamówienie i montaż na linii	R.Struś	2020-04-27	In Progress
Man		Przekazanie M. Kwiatkowskiemu dokumentu szkoleniowego z TX	P. Czerwiński	2020-04-27	Complete
Man		Sprawdzenie czy na liniach jst dodatkowe narzedzie do czyszcenia TX (wiertełko)	Pingot		In Progress
Man		Szkolenie online z dysz klejowych focke TET	P. Czerwiński		In Progress
Man		Weryfikacja planu czyszczeń związanych z TX	Inżynierowie		In Progress

Modyfikacja magazynka banderoli – dołożenie dodatkowych opcji precyzyjnej regulacji z podziałką.

Wykonano na
F242
oraz liniach
Tp11,Tp15

Wyniki Październik 2019r vs Luty 2020r.

Regulacje TX 10.2019



Regulacje TX 02.2020



Ale to nie wszystko! Taki sukces jest godzien naśladowania, dlatego w tej chwili koncentrujemy się na tym, aby kontynuować nasze dzieło na innych liniach OTP.

Location Code	Odpowiedzialni	Projects	Apr 2020				May 2020				Jun 2020					Jul 2020			
			CW15	CW16	CW17	CW18	CW19	CW20	CW21	CW22	CW23	CW24	CW25	CW26	CW27	CW28	CW29	CW30	CW31
			6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27
PLP2	Inżynierowie Procesu	**Modyfikacja magazynka banderoli**						TP06	TP15	TP05	TP04	TP07	TP03	TP08	TP09	TP10	TP11	TP12	TP19
		Stworzenie matrycy nastaw TX + szkolenie						TP06	TP15	TP05	TP04	TP07	TP03	TP08	TP09	TP10	TP11	TP12	TP19
		Sprawdzenie stanu systemu klejowego + dysz klejowych						TP06	TP15	TP05	TP04	TP07	TP03	TP08	TP09	TP10	TP11	TP12	TP19
		Sprawdzenie komponentów modułu TX (mecha i elekt.)						TP06	TP15	TP05	TP04	TP07	TP03	TP08	TP09	TP10	TP11	TP12	TP19
		Spisywanie niewymiarowych banderoli						Cały czas											
		Stworzenie OPL jak czyścić moduł banderoli + dodać dodatkowe narzędzia do czyszczenia						F200 / F203											
		Szkolenie z systemu klejowego FOCKE						F242	F200 / F203										
		Stworzenie szkolenia odnośnie moduły TX - budowa , zasada działania oraz przeszkolić techniczną kadrę.								F203	F203	F200	F200						
		Szkolenie operatorów z OPL" Czesanie banderoli"						ALL OTP											
		Weryfikacja planów prewencyjnych, sprawdzenie czy wszyskie podzespoły są ujęte w rocznych prwencjach - ewentualna korekta planów										F200 / F203							
		Analiza danych z matrycy / wdrożenie ustawień na linie																	